[붙임 1. 측정결과]

	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
측정 결과	2022.12.05. 20기갑여단 독수리 회관						
	#A01	부지경계선 1	YSP-1045S	11.17	2022.12.05	0.002	백석면
	#A02	부지경계선 2	YSP-1045S	11.15	2022.12.05	0.001	백석면
	#A03	부지경계선 3	YSP-1045S	11.10	2022.12.05	0.002	백석면
	#A04	부지경계선 4	YSP-1045S	11.12	2022.12.05	0.002	백석면
	#A05	위생설비입구 1	YSP-1045S	11.72	2022.12.05	0.002	백석면
	#A06	음압기 1	YSP-1045S	11.74	2022.12.05	0.003	백석면
	#A07	음압기 2	YSP-1045S	11.78	2022.12.05	0.003	백석면
	#A08	폐기물반출구 1	YSP-1045S	11.53	2022.12.05	0.003	백석면
	#A09	폐기물보관지점 1	KMS-5100	12.00	2022.12.05	0.002	백석면
	#A10	폐기물보관지점 2	KMS-5100	11.03	2022.12.05	0.001	백석면
	2022.12.06. 20기갑여단 보관지점						
	#A01	폐기물보관지점 1	YSP-1045S	11.71	2022.12.06	0.001	백석면
	#A02	폐기물보관지점 2	YSP-1045S	11.68	2022.12.06	0.001	백석면
	2022.12.07. 20기갑여단 보관지점						
	#A01	폐기물보관지점 1	YSP-1045S	11.83	2022.12.07	0.001	백석면
	#A02	폐기물보관지점 2	YSP-1045S	11.76	2022.12.07	0.001	백석면
	2022.12.08. 20기갑여단 충성아파트 창고						
	#A01	부지경계선 1	YSP-1045S	11.06	2022.12.08	0.001	백석면
	#A02	부지경계선 2	YSP-1045S	10.99	2022.12.08	0.001	백석면
	#A03	부지경계선 3	YSP-1045S	11.13	2022.12.08	0.001	백석면
	#A04	부지경계선 4	YSP-1045S	11.10	2022.12.08	0.001	백석면
	#A05	위생설비입구 1	YSP-1045S	11.71	2022.12.08	0.002	백석면
	#A06	폐기물보관지점 1	YSP-1045S	11.74	2022.12.08	0.001	백석면
	#A07	폐기물보관지점 2	YSP-1045S	11.76	2022.12.08	0.001	백석면
	#A08	폐기물보관지점 3	YSP-1045S	11.55	2022.12.08	0.002	백석면
	#A09	폐기물보관지점 4	YSP-1045S	11.56	2022.12.08	0.002	백석면
	2022.12.07. 20기갑여단 보관지점						
	#A01	폐기물보관지점 1	YSP-1045S	11.69	2022.12.09	0.001	백석면
	#A02	폐기물보관지점 2	YSP-1045S	11.75	2022.12.09	0.001	백석면
	#A01	폐기물보관지점 1	YSP-1045S	11.83	2022.12.09	0.001	백석면
	#A02	폐기물보관지점 2	YSP-1045S	11.74	2022.12.09	0.001	백석면