홍천여고

석면농도측정 결과표

별 첨

측정결과

2023년01월13일

	시료번호	측정지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
측정결과	부지 - 01	지점 1. 부지 경계선	YSP/1	10.08	23.01.13	0.004	미만
	부지 - 02	지점 2. 부지 경계선	YSP/1	10.03	23.01.13	0.001	미만
	부지 - 03	지점 3. 부지 경계선	YSP/1	10.04	23.01.13	0.002	미만
	부지 - 04	지점 4. 부지 경계선	YSP/1	10.04	23.01.13	0.002	미만
	위생 - 01	지점 5. 위 생 설 비	YSP/1	10.02	23.01.13	0.005	미만
	반출 - 01	지점 6. 폐기물반출구	YSP/1	10.06	23.01.13	0.004	미만
	음압 - 01	지점 7. 음압기배출	YSP/1	10.02	23.01.13	0.004	미만
	음압 - 02	지점 8. 음압기배출	YSP/1	10.01	23.01.13	0.004	미만
	음압 - 03	지점 9. 음압기배출	YSP/1	10.03	23.01.13	0.002	미만
	음압 - 04	지점 10. 음압기배출	YSP/1	10.04	23.01.13	0.003	미만
	주변 - 01	지점 11. 주 변 지 역	YSP/1	10.09	23.01.13	0.003	미만
	야적 - 01	지점 12. 폐기물보관	YSP/1	10.01	23.01.13	0.001	미만
	야적 - 02	지점 13. 폐기물보관	YSP/1	10.03	23.01.13	0.001	미만

석면농도측정 결과표

별 첨

측정결과

2023년01월14일

	시료번호	측정지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
측정결과	부지 - 01	지점 1. 부지 경계선	YSP/1	10.04	23.01.14	0.002	미만
	부지 - 02	지점 2. 부지 경계선	YSP/1	10.06	23.01.14	0.003	미만
	부지 - 03	지점 3. 부지 경계선	YSP/1	10.08	23.01.14	0.002	미만
	부지 - 04	지점 4. 부지 경계선	YSP/1	10.08	23.01.14	0.003	미만
	위생 - 01	지점 5. 위 생 설 비	YSP/1	10.03	23.01.14	0.001	미만
	반출 - 01	지점 6. 폐기물반출구	YSP/1	10.04	23.01.14	0.004	미만
	음압 - 01	지점 7. 음압기배출	YSP/1	10.06	23.01.14	0.003	미만
	음압 - 02	지점 8. 음압기배출	YSP/1	10.05	23.01.14	0.003	미만
	음압 - 03	지점 9. 음압기배출	YSP/1	10.01	23.01.14	0.002	미만
	주변 - 01	지점 10. 주 변 지 역	YSP/1	10.03	23.01.14	0.002	미만
	야적 - 01	지점 11. 폐기물보관	YSP/1	10.04	23.01.14	0.001	미만
	야적 - 02	지점 12. 폐기물보관	YSP/1	10.05	23.01.14	0.001	미만

석면농도측정 결과표

별 첨

측정결과

2023년01월15일

	시료번호	측정지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
측정결과	부지 - 01	지점 1. 부지 경계선	YSP/1	10.09	23.01.15	0.003	미만
	부지 - 02	지점 2. 부지 경계선	YSP/1	10.07	23.01.15	0.003	미만
	부지 - 03	지점 3. 부지 경계선	YSP/1	10.11	23.01.15	0.003	미만
	부지 - 04	지점 4. 부지 경계선	YSP/1	10.10	23.01.15	0.001	미만
	위생 - 01	지점 5. 위 생 설 비	YSP/1	10.04	23.01.15	0.003	미만
	반출 - 01	지점 6. 폐기물반출구	YSP/1	10.04	23.01.15	0.004	미만
	음압 - 01	지점 7. 음압기배출	YSP/1	10.03	23.01.15	0.002	미만
	음압 - 02	지점 8. 음압기배출	YSP/1	10.05	23.01.15	0.002	미만
	음압 - 03	지점 9. 음압기배출	YSP/1	10.09	23.01.15	0.005	미만
	주변 - 01	지점 10. 주 변 지 역	YSP/1	10.02	23.01.15	0.001	미만
	야적 - 01	지점 11. 폐기물보관	YSP/1	10.04	23.01.15	0.003	미만
	야적 - 02	지점 12. 폐기물보관	YSP/1	10.01	23.01.15	0.003	미만

석면농도측정 결과표

별 첨

측정결과

2023년01월16일

	시료번호	측정지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
측정결과	부지 - 01	지점 1. 부지 경계선	YSP/1	10.04	23.01.16	0.003	미만
	부지 - 02	지점 2. 부지 경계선	YSP/1	10.08	23.01.16	0.004	미만
	부지 - 03	지점 3. 부지 경계선	YSP/1	10.03	23.01.16	0.005	미만
	부지 - 04	지점 4. 부지 경계선	YSP/1	10.02	23.01.16	0.005	미만
	위생 - 01	지점 5. 위 생 설 비	YSP/1	10.02	23.01.16	0.003	미만
	위생 - 02	지점 6. 위 생 설 비	YSP/1	10.05	23.01.16	0.004	미만
	반출 - 01	지점 7. 폐기물반출구	YSP/1	10.04	23.01.16	0.002	미만
	반출 - 02	지점 8. 폐기물반출구	YSP/1	9.98	23.01.16	0.003	미만
	반출 - 03	지점 9. 폐기물반출구	YSP/1	9.99	23.01.16	0.005	미만
	음압 - 01	지점 10. 음압기배출	YSP/1	10.05	23.01.16	0.002	미만
	음압 - 02	지점 11. 음압기배출	YSP/1	10.05	23.01.16	0.001	미만
	음압 - 03	지점 12. 음압기배출	YSP/1	10.03	23.01.16	0.004	미만
	음압 - 04	지점 13. 음압기배출	YSP/1	10.03	23.01.16	0.004	미만
	주변 - 01	지점 14. 주 변 지 역	YSP/1	10.05	23.01.16	0.003	미만
	야적 - 01	지점 15. 폐기물보관	YSP/1	10.02	23.01.16	0.004	미만
	야적 - 02	지점 16. 폐기물보관	YSP/1	10.01	23.01.16	0.005	미만

석면농도측정 결과표

별 첨

측정결과

2023년01월17일

	시료번호	측정지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
측정결과	부지 - 01	지점 1. 부지 경계선	YSP/1	10.07	23.01.17	0.001	미만
	부지 - 02	지점 2. 부지 경계선	YSP/1	10.04	23.01.17	0.002	미만
	부지 - 03	지점 3. 부지 경계선	YSP/1	10.03	23.01.17	0.003	미만
	부지 - 04	지점 4. 부지 경계선	YSP/1	10.08	23.01.17	0.003	미만
	위생 - 01	지점 5. 위 생 설 비	YSP/1	10.01	23.01.17	0.004	미만
	반출 - 01	지점 6. 폐기물반출구	YSP/1	10.03	23.01.17	0.001	미만
	음압 - 01	지점 7. 음압기배출	YSP/1	10.00	23.01.17	0.003	미만
	음압 - 02	지점 8. 음압기배출	YSP/1	10.02	23.01.17	0.002	미만
	음압 - 03	지점 9. 음압기배출	YSP/1	10.00	23.01.17	0.002	미만
	음압 - 04	지점 10. 음압기배출	YSP/1	9.98	23.01.17	0.002	미만
	주변 - 01	지점 11. 주 변 지 역	YSP/1	10.04	23.01.17	0.004	미만
	야적 - 01	지점 12. 폐기물보관	YSP/1	10.00	23.01.17	0.004	미만
	야적 - 02	지점 13. 폐기물보관	YSP/1	10.00	23.01.17	0.001	미만

석면농도측정 결과표

별 첨

측정결과

2023년01월18일

	시료번호	측정지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
측정결과	부지 - 01	지점 1. 부지 경계선	YSP/1	10.08	23.01.18	0.005	미만
	부지 - 02	지점 2. 부지 경계선	YSP/1	10.06	23.01.18	0.003	미만
	부지 - 03	지점 3. 부지 경계선	YSP/1	10.00	23.01.18	0.002	미만
	부지 - 04	지점 4. 부지 경계선	YSP/1	9.98	23.01.18	0.004	미만
	위생 - 01	지점 5. 위 생 설 비	YSP/1	10.04	23.01.18	0.001	미만
	반출 - 01	지점 6. 폐기물반출구	YSP/1	10.08	23.01.18	0.003	미만
	음압 - 01	지점 7. 음압기배출	YSP/1	10.00	23.01.18	0.001	미만
	음압 - 02	지점 8. 음압기배출	YSP/1	10.03	23.01.18	0.003	미만
	음압 - 03	지점 9. 음압기배출	YSP/1	10.03	23.01.18	0.003	미만
	음압 - 04	지점 10. 음압기배출	YSP/1	10.04	23.01.18	0.004	미만
	주변 - 01	지점 11. 주 변 지 역	YSP/1	10.06	23.01.18	0.002	미만
	야적 - 01	지점 12. 폐기물보관	YSP/1	10.05	23.01.18	0.002	미만
	야적 - 02	지점 13. 폐기물보관	YSP/1	9.98	23.01.18	0.005	미만